

## Tool Instruction

### Kit de actualización para herramienta de detección de fugas de la EGR (Exhaust Gas Recirculation)

4328199R1

Tool Number: 12-892-02 UPD



0000063204

Figura 1. Kit de actualización de la herramienta para detección de fugas de la EGR – 12-892-02 UPD.

## Propósito




Instrucciones para actualizar el kit de detección de fugas EGR KL20060NAV al kit de último nivel 12-892-02, que las herramientas para motores N13.

## Application(s)





Motores N13

## Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 0000106379	12-892-02	1	Reemplazo del inserto de espuma
 0000063213	12-892-02-01	1	Placa grande - para detección de fugas
 0000063212	12-892-02-02	1	Conexión rápida de chasquido

## Tool Contents(continúa)

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000063211</p>	12-892-02-03	1	Tapón de orificio
 <p>0000107046</p>	12-892-02-04	1	Reemplazo de la etiqueta interior
 <p>0000106380</p>	12-892-02-05	1	Reemplazo de la etiqueta exterior
 <p>0000160075</p>	4328199R1	1	Hoja de instrucciones

## Instructions

### Actualización del KL20060NAV al kit de último nivel 12-892-02

1. Deseche las instrucciones de la herramienta original con número 4328040R1.
2. Retire todas las herramientas del kit KL20060NAV.
3. Descartar la placa grande KL20060-4 - para detección de Fugas.

## Instructions(continúa)

4. Retire el inserto de espuma KL20060NAV y deseche-lo.
5. Instale el reemplazo del inserto de espuma 12-892-02.



0000063204

**Figura 2. Configuración de la herramienta 12-892-02**

6. Posición de las herramientas restantes – 12-892-02-01 placa grande, 12-892-02-02 conector rápido de chasquido, y 12-892-02-03 tapón de orificio – dentro de 12-892-02 reemplazo del inserto de espuma como se muestra en la figura (Figura 2).
7. Retire la etiqueta del interior de la caja.
8. Instale reemplazo de la etiqueta en el interior de la caja
9. Retire la etiqueta del exterior de la caja.
10. Instale el reemplazo de la etiqueta exterior en el exterior de la caja.
11. Instale las instrucciones de reemplazo de la herramienta 4328040R2.
12. Guarde el kit actualizado 12-892-02 para su próximo uso.

## Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, favor de consultar el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene dudas, inquietudes, comentarios, o necesita piezas de repuesto, comuníquese con:

Centro de soporte de herramientas para mantenimiento de Navistar

- Teléfono: 800-365-0088 (sin costo) o 630-985-4171.
- Enviar un caso IKNOW de herramienta de servicio